



NORDEN
(Bediener)

SÜDEN
(Zuschauer)

Die Stärke der Stirnseite
sollte 10 mm nicht unter-
schreiten!!!!!!!

alle Maße in mm

MODUL-MODELLBAHNER-VEREINIGUNG
BREMEN -NORD

Stirnseite 500

R.Schimanski
14.10.2007

MMV-NORM 1.1